

Ergebnisse der Defizitanalyse: Objekte von kommunaler Bedeutung

Erläuterung der Spalten:

- **Obj-ID:** eindeutige Nummer des Objekts
- **Bezeichnung:** Objektart oder Bezeichnung des Betreibers
- **Adresse:** Eindeutige Adresse oder Beschreibung der Lage
- **Ortsteil:** Ortsteil, in welchem das Objekt liegt
- **Überflutungstiefe 50 mm:** Maximale modellierte Überflutungstiefe [m] direkt am Objekt im Falle eines Starkregenszenarios mit 50 mm Niederschlag in einer Stunde
- **Überflutungstiefe 90 mm:** Maximale modellierte Überflutungstiefe [m] direkt am Objekt im Falle eines Starkregenszenarios mit 90 mm Niederschlag in einer Stunde
- **Fließgeschwindigkeit 50 mm:** Maximale modellierte Fließgeschwindigkeit [m/s] direkt am Objekt im Falle eines Starkregenszenarios mit 50 mm Niederschlag in einer Stunde
- **Fließgeschwindigkeit 90 mm:** Maximale modellierte Fließgeschwindigkeit [m/s] direkt am Objekt im Falle eines Starkregenszenarios mit 90 mm Niederschlag in einer Stunde
- **Gefährdung 50 mm:** Gefahr durch Überflutungstiefe und Fließgeschwindigkeit gemäß nebenstehender Matrix (LUBW) von gering (0) über mäßig (1), hoch (2) bis sehr hoch (3) im Szenario 50 mm/h
- **Gefährdung 90 mm:** Gefahr durch Überflutungstiefe und Fließgeschwindigkeit gemäß nebenstehender Matrix (LUBW) von gering (0) über mäßig (1), hoch (2) bis sehr hoch (3) im Szenario 90 mm/h
- **Priorität:** Gemeinsame Einstufung der Handlungspriorität: keine Priorität, geringe Priorität, mittlere Priorität, hohe Priorität und Priorität entfällt (z.B. bei privaten Objekten) basierend auf Gefährdung und Vulnerabilität
- **Anmerkungen aus den Workshops:** Informationen und Anmerkungen aus den Expertenworkshops

Tabelle 3-1: Matrix zur Bewertung der Gefährdung in Abhängigkeit von Überflutungstiefe und Fließgeschwindigkeit. Quelle: Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg, Anhang 6

Überflutungstiefe	Fließgeschwindigkeit			
	< 0,2 m/s	0,2 - 0,5 m/s	0,5 - 2 m/s	> 2 m/s
5 – 10 cm	mäßig	mäßig	hoch	sehr hoch
10 – 50 cm	hoch	hoch	sehr hoch	sehr hoch
50 – 100 cm	hoch	sehr hoch	sehr hoch	sehr hoch
> 100 cm	sehr hoch	sehr hoch	sehr hoch	sehr hoch

Ortsteil	Obj-ID	Bezeichnung	Adresse	Überflutungstiefe [m]		Fließgeschwindigkeit [m/s]		Gefährdung		Priorität	Anmerkungen aus den Workshops
				50 mm	90 mm	50 mm	90 mm	50 mm	90 mm		
Fürth	Obj106	Friedhof Fürth	Zur Ring	0.05	0.07	0.25	0.31	1	1	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Fürth	Obj107	Historische Ölmühle Wern	Brückenstraße 37	0.75	0.96	0.15	0.14	2	2	gering	Übernachtungsmöglichkeit vorhanden, Info an Betreiber, ggf. isoliert
Fürth	Obj108	Historische Ölmühle Wern	Brückenstraße 62	0.09	0.11	0.57	0.72	2	3	gering	nicht relevant, ggf. isoliert
Fürth	Obj109	Seniorenheim Haus am Mühlengarten 2	Am Mühlengarten 2	0.72	0.87	1.07	1.29	3	3	hoch	stark betroffen, bisher keine Probleme bekannt Objektschutz prüfen, ggf. isoliert
Fürth	Obj110	Kath. Pfarramt	Brückenstraße 58	0.13	0.14	0.48	0.59	2	3	gering	nicht relevant
Fürth	Obj111	Glockenturm	Brückenstraße	0.06	0.06	0.19	0.25	1	1	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Fürth	Obj112	Alte Turm	Brückenstraße	0.01	0.01	0.02	0.03	0	0	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Fürth	Obj113	Gerätehaus Löschbezirk Fürth	Auf d. Steige 11	0.19	0.22	0.33	0.45	2	2	mittel	Objektschutz prüfen, ggf. isoliert
Fürth	Obj114	Ev. Kirche St. Markus	Schulstraße 10	0.08	0.09	0.28	0.37	1	1	keine	ggf. isoliert
Fürth	Obj115	Gemeindehaus Sankt Martin	Schulstraße 10	0.10	0.12	0.34	0.43	1	2	keine	ggf. isoliert
Fürth	Obj116	Grundschule	Schulstraße 16	0.31	0.52	0.33	0.42	2	3	gering	teilweise unterkellert, Objektschutz prüfen, ggf. isoliert
Fürth	Obj117	Ev. Lutherische Pfarramt	Melanchthonstraße 1 a	0.48	0.51	0.41	0.48	2	3	gering	Objektschutz, ggf. isoliert
Fürth	Obj118	Heizhaus	Weierstraße	0.31	0.33	0.24	0.20	2	2	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Fürth	Obj119	Ev. Gemeindehaus	Lautenbacher Straße 30	0.64	0.94	0.29	0.38	3	3	gering	Objektschutz
Fürth	Obj121	Städt. Kindergarten Fürth/Lautenbach Ottweiler	Zur Hart 22	0.11	0.15	0.43	0.52	2	3	gering	lokale Beeinträchtigung, Gebäude wurde saniert, ggf. isoliert

Ortsteil	Obj-ID	Bezeichnung	Adresse	Überflutungstiefe [m]		Fließgeschwindigkeit [m/s]		Gefährdung		Priorität	Anmerkungen aus den Workshops
				50 mm	90 mm	50 mm	90 mm	50 mm	90 mm		
Fürth	Obj124	Schützenhaus	Zur Hart	1.33	2.04	2.38	2.90	3	3	hoch	wird genutzt, Objektschutz prüfen
Fürth	Obj128	Wasserbehälter	Zur Hart	0.01	0.01	0.03	0.05	0	0	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Lautenbach	Obj105	Eichelthaler Mühle	Eichelthaler-mühle 2	0.00	0.00	0.43	0.60	0	0	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Lautenbach	Obj122	Windrad		0.08	0.09	0.40	0.56	1	2	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Lautenbach	Obj123	Kläranlage Lautenbach	Breitwieser Straße	0.42	0.95	0.84	1.47	3	3	gering	war bisher nie betroffen gewesen
Lautenbach	Obj125	Städtischer Kindergarten	Nordfeldstraße 2	0.62	0.81	1.62	2.03	3	3	hoch	Es gibt Aufenthaltsräume im Keller, ggf. isoliert
Lautenbach	Obj126	Friedhofshalle	Heidstockstraße	0.18	0.21	0.25	0.31	2	2	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Lautenbach	Obj127	Trafostation	Untere Dellstraße	0.04	0.05	0.26	0.33	0	0	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Lautenbach	Obj129	DRK	Untere Dellstraße 21	0.03	0.05	0.14	0.21	0	0	keine	ggf. isoliert
Lautenbach	Obj130	ehemalige Ev. Kirche	Heidstockstraße 29	0.21	0.29	0.78	1.00	3	3	entfällt	Ehemalige Kirche, Objektschutz gegen Hangwasser prüfen
Lautenbach	Obj131	Trafostation	Am Weiherberg 11	0.01	0.01	0.10	0.10	0	0	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Lautenbach	Obj132	Kath. Kirche St. Elisabeth	Höcherbergstraße	0.05	0.05	0.27	0.33	0	1	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Lautenbach	Obj133	Begegnungsstätte	Höcherbergstraße 8 b	0.06	0.07	0.15	0.21	1	1	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Lautenbach	Obj134	Windrad		0.06	0.07	0.20	0.26	1	1	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Lautenbach	Obj135	Feuerwehr Ottweiler Löschbezirk Lautenbach	Waldmohrer Straße 6	0.46	0.71	1.61	2.03	3	3	hoch	Probleme sind bekannt, Feuerwehr ist regelmäßig betroffen v.a. Dunzweilerstraße war stark betroffen, Objekt ggf. isoliert
Lautenbach	Obj136	Windrad		0.02	0.03	0.16	0.20	0	0	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Lautenbach	Obj137	Sportheim	Sportanlage	0.02	0.03	0.07	0.11	0	0	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt

Ortsteil	Obj-ID	Bezeichnung	Adresse	Überflutungstiefe [m]		Fließgeschwindigkeit [m/s]		Gefährdung		Priorität	Anmerkungen aus den Workshops
				50 mm	90 mm	50 mm	90 mm	50 mm	90 mm		
Mainzweiler	Obj1	Faulenberger Hof	Faulenberger Hof	0.57	0.59	0.90	1.10	3	3	gering	Freilandhaltung / Familie Rose gezielt anschreiben, keine Priorität
Mainzweiler	Obj10	Reitanlage Sandhof	Sandhof	0.21	0.22	0.52	0.68	3	3	gering	nur lokale Beeinträchtigung, kein Problem
Mainzweiler	Obj15	Friedhofshalle	Sandhof	0.05	0.07	0.09	0.12	1	1	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Mainzweiler	Obj2	Umformer	Faulenberger Hof	0.01	0.02	0.09	0.12	0	0	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Mainzweiler	Obj3	Schutzhütte	Schalkbergstraße	0.02	0.03	0.24	0.32	0	0	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Mainzweiler	Obj4	Kath. Kirche St. Wendelinus	Hauptstraße 48	0.05	0.07	0.21	0.29	1	1	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Mainzweiler	Obj5	Feuerwehr Ottweiler Löschbezirk Mainzweiler	Stegbachstraße 6	0.33	0.42	0.27	0.70	2	3	hoch	linke Seite wurde abgedichtet (Mauer), Zugänglichkeit nicht gewährleistet, ggf. isoliert
Mainzweiler	Obj7	Ev. Kirche	Am Bühl 4	0.06	0.09	0.15	0.20	1	1	keine	keine Kirche mehr wird nur als Veranstaltungsraum genutzt
Mainzweiler	Obj8	Gemeindehaus	Am Bühl 4	0.25	0.26	0.15	0.38	2	2	gering	kein Problem / nur lokal
Mainzweiler	Obj9	Eric Carke Schule	Am Bühl	0.12	0.16	0.86	0.99	3	3	hoch	Unterkellert, Heizungsräume + Umkleide, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj11	Umformer	Zur Vogelsheck	0.07	0.07	0.10	0.13	1	1	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj12	Umformer	In d. Hammelswies	0.03	0.03	0.11	0.12	0	0	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj13	Reithalle	Zur Vogelsheck 2	0.05	0.05	0.15	0.20	0	1	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj138	Trafostation	Saarbrücker Straße 113	0.25	0.29	2.06	2.46	0	0	entfällt	ggf. isoliert
Ottweiler	Obj14	Umformer	Am Galgenberg	0.07	0.09	0.49	0.62	1	2	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj16	Umformer	Maria-Juchacz-Ring	0.01	0.01	0.04	0.05	0	0	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt

Ortsteil	Obj-ID	Bezeichnung	Adresse	Überflutungstiefe [m]		Fließgeschwindigkeit [m/s]		Gefährdung		Priorität	Anmerkungen aus den Workshops
				50 mm	90 mm	50 mm	90 mm	50 mm	90 mm		
Ottweiler	Obj17	Jüdischer Friedhof	Maria-Juchacz-Ring	0.02	0.03	0.07	0.09	0	0	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj18	Einsegnungshalle	Seminarstraße 59	0.10	0.11	0.28	0.35	1	2	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj19	Edeka	Maria-Juchacz-Ring 2	0.25	0.71	1.15	1.36	3	3	keine	ist geschlossen, Nachfolge unbekannt
Ottweiler	Obj20	OBG-Gruppe	Illinger Straße 150	1.41	1.61	2.88	3.61	3	3	hoch	Unternehmen informieren
Ottweiler	Obj21	Gemeinschaftsschule u. Erweiterte Realschule Anton-Hansen-Schule	Seminarstraße 56	0.34	0.43	0.29	0.39	2	2	mittel	Hausmeister soll auf potentielle Wassereintrittswege prüfen, Mobile Schutzmaßnahmen prüfen, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj22	Kläranlage Ottweiler	In der Etwies	0.60	0.66	1.67	2.04	3	3	hoch	Problem ist bekannt
Ottweiler	Obj23	Landesakademie für musisch - kulturelle Bildung	Reiherswaldweg 5	0.65	0.75	2.36	2.87	3	3	hoch	Bisher keine Probleme, Informieren und prüfen
Ottweiler	Obj24	Strobel & Buntergert Automation	Baltersbacher Weg 3	1.42	1.52	2.12	2.64	3	3	hoch	Objektschutz prüfen, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj25	Wasserwerk	In der Etwies 6	0.36	0.51	0.17	0.53	2	3	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj26	Buchdruck	Johannes-Gutenberg-Straße 14	0.69	0.88	0.71	1.06	3	3	keine	ggf. isoliert
Ottweiler	Obj27	Umformer	Maria-Juchacz-Ring	0.03	0.04	0.26	0.34	0	0	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj28	Amtsgericht	Reiherswaldweg 2	0.14	0.18	0.81	0.98	3	3	hoch	Objektschutz prüfen, ggf. Maßnahmen zur Abflusslenkung

Ortsteil	Obj-ID	Bezeichnung	Adresse	Überflutungstiefe [m]		Fließgeschwindigkeit [m/s]		Gefährdung		Priorität	Anmerkungen aus den Workshops
				50 mm	90 mm	50 mm	90 mm	50 mm	90 mm		
Ottweiler	Obj29	Wohnen für Kinder und Jugendliche - Der Schwesternverband	Johann-Pestalozzi-Weg 1	0.34	0.51	0.75	1.10	3	3	hoch	Objektschutz prüfen, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj30	Gymnasium Turnhalle	Seminarstraße 43	0.50	0.53	0.63	0.89	3	3	gering	Wassereintrittsstellen prüfen
Ottweiler	Obj31	Seminarsport-halle	Seminarstraße 52	0.68	0.70	0.54	0.80	3	3	gering	nur lokales Risiko
Ottweiler	Obj32	Kreisvolkshochschule	Seminarstraße 37	0.24	0.31	0.87	1.13	3	3	gering	Wassereintrittsstelle prüfen, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj33	Musikschule Dirk Schmidt	Saarbrücker Straße 122	0.03	0.04	0.08	0.11	0	0	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj34	AWO-Seniorenzentrum und Begegnungsstätte Marie Juchacz Haus	Maria-Juchacz-Ring 70	0.08	0.09	0.21	0.29	1	1	keine	ggf. isoliert
Ottweiler	Obj35	Dienstgebäude IV Ottweiler (Umweltamt)	Seminarstraße 23	0.02	0.03	0.10	0.14	0	0	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj36	Berghotel Wilhelmshöhe	Bergstraße 21	0.07	0.11	0.80	1.03	2	3	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj37	Landesamt für Verbraucherschutz: Regionalstelle Ost	Seminarstraße 25	0.05	0.07	1.01	1.25	2	2	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj38	Aldi	Brunnenweg 8	1.36	1.43	0.97	1.20	3	3	entfällt	wird geschlossen / Nachfolger prüfen, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj39	Umformer	Saarbrücker Straße, 66564 Ottweiler	0.52	0.70	1.88	2.20	3	3	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt

Ortsteil	Obj-ID	Bezeichnung	Adresse	Überflutungstiefe [m]		Fließgeschwindigkeit [m/s]		Gefährdung		Priorität	Anmerkungen aus den Workshops
				50 mm	90 mm	50 mm	90 mm	50 mm	90 mm		
Ottweiler	Obj40	Ev. Kindertagesstätte Ottweiler	Brunnenweg 10	0.44	0.53	1.45	1.83	3	3	hoch	informieren, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj42	Witwen Palais	Wilhelm-Heinrich-Straße 36	1.14	1.92	0.92	1.17	3	3	hoch	Lagezentrum wird stillgelegt, wenn Neues kommt. War massiv betroffen beim Pfingsthochwasser, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj43	Umformer	Leonardo-da-Vinci-Straße	0.02	0.03	0.39	0.44	0	0	entfällt	ggf. isoliert
Ottweiler	Obj45	PENNY	Leonardo-da-Vinci-Straße 2	0.69	0.85	1.03	1.15	3	3	entfällt	Gelände liegt jetzt höher, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj46	Landkreis Kreissozialamt	Martin-Luther-Straße 2	1.59	1.77	0.52	1.27	3	3	hoch	stand unter Wasser, Keller mit Archiv war betroffen
Ottweiler	Obj47	Kath. Pfarramt Borromäus Bibliothek Caritas Kirchengemeinde Maria Geburt	Wilhelm-Heinrich-Straße 21	0.05	0.06	0.21	0.35	1	1	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj49	Post	Wilhelm-Heinrich-Straße 1	0.10	0.14	0.68	0.91	2	3	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj50	Kath. Kirche Maria Geburt Glockenturm	Wilhelm-Heinrich-Straße 19	0.14	0.15	0.51	0.65	3	3	keine	War nicht betroffen
Ottweiler	Obj51	STFV-Landesleistungszentrum Ottweiler (Sporthalle)	Im Alten Weiher	0.38	0.86	0.95	1.23	3	3	mittel	Nicht unterkellert, Retentionssystem war beschädigt, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj52	Alte Museumsapotheke u. Adler Apotheke	Saarbrücker Straße 2	0.17	0.92	0.29	0.39	2	3	entfällt	privat
Ottweiler	Obj53	Alter Turm	Tenschstraße 1	0.02	0.03	0.33	0.46	0	0	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt

Ortsteil	Obj-ID	Bezeichnung	Adresse	Überflutungstiefe [m]		Fließgeschwindigkeit [m/s]		Gefährdung		Priorität	Anmerkungen aus den Workshops
				50 mm	90 mm	50 mm	90 mm	50 mm	90 mm		
Ottweiler	Obj54	Kath. Kiga Kinderhaus Clara Fey	Herrengartenstraße 2	0.29	0.34	0.17	0.35	2	2	hoch	war stark betroffen, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj55	Ev. Kirche	Tenschstraße 1	0.65	1.14	0.61	0.78	3	3	gering	war nicht betroffen
Ottweiler	Obj56	Umformer	Im Alten Weiher	0.29	0.80	0.29	0.37	2	3	entfällt	ggf. isoliert
Ottweiler	Obj57	Exclusive	Im Alten Weiher 1	0.75	1.24	0.61	0.75	3	3	gering	war nicht betroffen, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj58	Feuerwehr Ottweiler Löschbezirk Ottweiler	Im Alten Weiher 12	0.80	0.93	2.21	2.65	3	3	mittel	Zufahrt prüfen, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj59	Rathaus Backereimuseum	Rathausplatz 12	0.20	0.37	1.31	1.70	3	3	entfällt	privat, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj60	Altes Rathaus	Rathausplatz 5	0.34	0.78	0.99	1.38	3	3	hoch	Keller war betroffen und Heizung beschädigt, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj62	Schlosstheater	Schloßhof 6; Schloßstraße 2	0.59	0.99	1.66	2.34	3	3	hoch	war stark betroffen gewesen, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj64	Bahnhof Ottweiler	Bahnhofstraße 2	0.20	0.27	0.47	0.48	2	2	hoch	Bahnhof war nicht mehr erreichbar, Beeinträchtigung umliegender Infrastruktur, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj65	Stadtmission	Illinger Straße 30	0.07	0.09	0.49	0.72	1	2	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj66	Ordnungsamt	Goethestraße 13 a	0.62	0.64	0.62	0.77	3	3	hoch	Objektschutz prüfen und informieren
Ottweiler	Obj67	DRK-Rettungsstelle	Hohlstraße	0.31	0.40	1.76	1.74	3	3	gering	nur Hangwasser, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj68	DRK	Dr.-Maximilian-Rech-Straße 3	0.14	0.20	0.28	0.35	2	2	gering	Verwaltung betroffen Risiko nur lokal, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj69	Saarländisches Schulmuseum	Goethestraße 13	0.08	0.09	0.73	1.06	2	2	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt

Ortsteil	Obj-ID	Bezeichnung	Adresse	Überflutungstiefe [m]		Fließgeschwindigkeit [m/s]		Gefährdung		Priorität	Anmerkungen aus den Workshops
				50 mm	90 mm	50 mm	90 mm	50 mm	90 mm		
Ottweiler	Obj71	Rathaus	Illinger Straße 7	0.36	0.38	0.43	0.56	2	3	gering	Risiko nur lokal
Ottweiler	Obj72	Esso Tankstelle	Bliesstraße 10	0.16	0.18	0.57	0.65	3	3	gering	war nicht betroffen
Ottweiler	Obj74	Stadtgeschichtliches Museum Ottweiler	Linxweilerstraße 5	0.28	0.31	0.71	1.04	3	3	mittel	Objektschutz prüfen, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj75	Grundschule Lehbesch	Freiherr-vom-Stein-Straße 16	0.17	0.20	0.19	0.27	2	2	mittel	Objektschutz prüfen wegen Lichtschächten
Ottweiler	Obj76	Städt. Kindertagesstätte Lehbesch	Schwalbenweg	0.13	0.17	0.29	0.36	2	2	mittel	Objektschutz prüfen wegen Lichtschächten
Ottweiler	Obj77	Turnhalle	Freiherr-vom-Stein-Straße 16	0.06	0.07	0.34	0.44	1	1	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj78	Umformer	Hochstraße	0.01	0.01	0.20	0.26	0	0	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj79	Schwesternverband Haus Neumünster	Auguste-Renoir-Straße 4	1.11	1.17	1.17	1.38	3	3	mittel	informieren, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj80	Grundschule Neumünster	Betzelbacher Weg 17	0.58	0.70	0.57	0.95	3	3	mittel	Hanglage, Objektschutz prüfen
Ottweiler	Obj81	Sporthalle	Betzelbacher Weg 17	0.58	0.62	0.59	0.60	3	3	mittel	Hanglage, Objektschutz prüfen, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj82	Friedhof Neumünster	Friedhofstraße 22	0.03	0.04	0.33	0.42	0	0	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj83	Umformer	Max-Liebermann-Straße	0.10	0.17	0.66	1.14	2	3	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj84	Umformer	Am Wasserwerk	0.01	0.02	0.16	0.21	0	0	entfällt	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj85	Bauhof	Lazarettstraße 14	0.02	0.03	0.36	0.46	0	0	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt

Ortsteil	Obj-ID	Bezeichnung	Adresse	Überflutungstiefe [m]		Fließgeschwindigkeit [m/s]		Gefährdung		Priorität	Anmerkungen aus den Workshops
				50 mm	90 mm	50 mm	90 mm	50 mm	90 mm		
Ottweiler	Obj86	Bauhof	Lazarettstraße 14a	0.11	0.13	0.18	0.22	2	2	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj87	Alten - und Pflegeheim Haus Bliesau - Der Schwesternverband	Heerstraße 31	0.22	0.23	0.22	0.23	2	2	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Ottweiler	Obj88	Kita Auenland Ottweiler	Heerstraße 33	0.11	0.13	0.29	0.39	2	2	mittel	war umgeben von Wasser, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj89	Tennishalle	Mühlstraße 17	0.44	0.47	0.97	1.16	3	3	hoch	stark betroffen / komplett unter Wasser, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj90	Clubhaus Tennis	Mühlstraße 19	0.05	0.06	0.56	0.75	2	2	hoch	stark betroffen / komplett unter Wasser, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj91	Insekten Museum	Werschweilerweg 13	0.03	0.04	0.68	0.86	0	0	keine	ggf. isoliert
Ottweiler	Obj92	Umformer	Kurt-Schumacher-Weg	0.03	0.05	0.35	0.47	0	1	entfällt	ggf. isoliert
Ottweiler	Obj93	Landesberufsschule	Gustav-Stresemann-Weg 4	0.48	0.84	1.61	1.82	3	3	entfällt	gehört zur Justizvollzugsanstalt, ggf. isoliert
Ottweiler	Obj96	Häuser im Eichenwäldchen - Der Schwesternverband	Fürther Straße 31	1.99	2.50	0.68	0.90	3	3	hoch	Objektschutz prüfen
Ottweiler	Obj97	Saarl. Schwesternverband	Im Eichenwäldchen 10	0.79	1.12	1.30	1.94	3	3	gering	Verwaltungsgebäude betroffen
Steinbach	Obj100	Mehrzweckhalle	Am Dorfbrunnen 5	0.77	0.80	1.78	2.05	3	3	gering	keine Eintrittsstelle
Steinbach	Obj101	Feuerwehr Ottweiler Löschbezirk Steinbach	Am Dorfbrunnen 10	0.09	0.19	0.70	0.92	2	3	hoch	keine Parkmöglichkeit, bei Starkregen Einsatzfahrzeuge früh genug rausfahren, ggf. isoliert
Steinbach	Obj103	Tagespflege Steinbach	Parallelstraße 2	0.22	0.26	0.65	0.77	3	3	mittel	Untergeschosse 1 und 2 mit Heizung Jugendclub vorhanden, ggf. isoliert

Ortsteil	Obj-ID	Bezeichnung	Adresse	Überflutungstiefe [m]		Fließgeschwindigkeit [m/s]		Gefährdung		Priorität	Anmerkungen aus den Workshops
				50 mm	90 mm	50 mm	90 mm	50 mm	90 mm		
Steinbach	Obj104	Einsegnungshalle	Friedensstraße	0.09	0.12	0.25	0.35	1	2	keine	Keine Anmerkungen seitens der Stadt
Steinbach	Obj98	Ev. KiTa Steinbach	Am Dorfbrunnen 7	0.15	0.17	0.30	0.35	2	2	gering	kein Eintritt im blauen Bereich
Steinbach	Obj99	AWO-Begegnungsstätte	Ottweilerstraße 1	0.18	0.38	1.63	2.55	3	3	gering	Eingang nicht betroffen, für 10-15 Leute, wird selten für Veranstaltungen genutzt, ggf. isoliert